

Détails véhicule


VIN	VR7ARHPY0 RL043704	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-347-JT	Modèle	C5 AIRCRO HYB136CH BVA MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/09/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	31 811 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PFNB B0RFAB
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	129
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation





Date d'évaluation	27/08/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------


Équipements génériques
Éléments amovibles
Documents techniques

Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✓
		Carnets de bord	✓
		Double clefs	✗

Pneumatiques

Dommages

1		Élément	Double clefs	2		Élément	Capot
		Position	-			Position	-
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Lustrage
		Élément	Hayon ou malle			Élément	Aile
		Position	-			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation

5		Elément	Pavillon	6		Elément	Extension d'aile
		Position	-			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Réparation
7		Elément	Aile	8		Elément	Prise en charge
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm