


## DEKRA Automotive Solutions

### Détails véhicule

VIN	VXKUSHNSS PW013576	Date d'immatriculation	19/04/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	OPEL	Immatriculation	GN-999-KV	Odometre	11 805 km
Modèle	MOKKA GS 1.2 TURBO 130CH BVA8				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	02/06/2025	N° d'inspection	895779	Date d'évaluation	30/05/2025
Date du mandat	-	Propriétaire	-	Parc	VATRY MOSOLF



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Révision	✓

### Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm




Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

### Détails des dommages

1



Elément	Kit roue secours Complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	73,59€
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	73,59€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>73,59€</b>

### Résumé d'évaluation

Prix Brut	73,59€	Dépréciation	-	Prix Net	73,59€
-----------	--------	--------------	---	----------	--------

### Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Prise en charge peinture	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	73,59€	-	-	73,59€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€