

## Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM P4084278	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-932-JB	Modèle	C3 AIRCRO PT110 S&S BVM6 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/04/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	4 372 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	136
Portes	-	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/11/2023	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.3 mm

Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.3 mm

## Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

**Commentaires**

PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 6.3 Mm  
PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm  
PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.3 Mm  
PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm