

Détails véhicule

VIN	VF72CYHSM N4479029	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-394-JB	Modèle	C3 AIRCRO BHDI110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	17 289 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/01/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI	
				
				

Equipements génériques

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques

Pneumatiques

Dommages

1		Elément Double clefs Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Aile Position Avant Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
3		Elément Aile Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)

DEKRA Automotive Solutions

PSA PEUGEOT CITROËN

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 5.4 Mm
PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 5.8 Mm
PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 5.8 Mm
PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 5.4 Mm