

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY7 PS157053	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-116-YW	Modèle	3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/08/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	8 737 km	Cylindrée	-	Capitonnage	W6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	124
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/06/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

5

● ●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

6

● ●

Elément	Poignée ouvert capot/hayon/Trappe
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

7

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm