



PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Active Pack B: GK-391-GS

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| N° Chassis: | VF3MCYHZUNS158822 | Version: | |
| 1ère MEC: | 28/10/2022 | CV fiscaux: | |
| Kilométrage inspection: | 63578 | Puissance KW: | |
| Type carrosserie: | SUV | Couleur carrosserie | Bleu |
| Boîte: | Automatique | Nature de peinture | Metallisé |
| Transmission: | Avant | Couleur intérieur | Noir |
| Carburant: | Diesel | Type de jantes (montées) | Aluminium |
| Entretien | OK | Couleur tableau de bord | Noir |
| Moteur fonctionnant | Oui | | |
| Batterie fonctionnante | Oui | | |
| Véhicule roulant | Oui | | |
| Nbre portes | 5 | | |
| Nbre sièges | 5 | | |
| Nombre appuis-têtes | 5 | | |
| Type de jantes (montées) | Aluminium | | |
| Catégorie | Vehicule particulier | | |

Options

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Nbre clés total | 2 | Radio | |
| Nbre clés télécommandes | 2 | Accoudoir central AV | |
| GPS | | Cache bagages | |
| Vitres électriques AV | | Phares Xenon/LED/Laser | |
| Vitres électriques AR | | Radar parking AV | |
| Régulateur de vitesse | | Radar parking AR | |
| Volant multifonctions | | Camera de recul | |
| Volant cuir | | Revêtement de siège | Tissu / Autre |
| Traces de réparations détectées suite à un ancien sinistre ? | | | |
| Traces de réparations détectées suite à un ancien sinistre ? | divers | | |
| Couleur correcte ? | | | |
| Couleur correcte ? | 1 | | |
| Type de climatisation | Clim. automatique | | |

Pneu

| 215/65/17/103 V | | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------|
| Pneus été: | AVG | Michelin: 6,6 mm | AVD | Michelin: 6,5 mm |
| | ARG | Michelin: 6,7 mm | ARD | Michelin: 6,7 mm |
| Profondeur de pneu AVG | | | | 6.6 |
| Profondeur de pneu AVD | | | | 6.5 |
| Profondeur de pneu ARG | | | | 6.7 |
| Profondeur de pneu ARD | | | | 6.7 |
| Taille de pneu AVG | | | | 215/65 R 17 103 V |
| Taille de pneu AVD | | | | 215/65 R 17 103 V |
| Taille de pneu ARG | | | | 215/65 R 17 103 V |
| Taille de pneu ARD | | | | 215/65 R 17 103 V |
| Type de pneu AVG | | | | Toutes saisons |
| Type de pneu AVD | | | | Toutes saisons |
| Type de pneu ARG | | | | Toutes saisons |
| Type de pneu ARD | | | | Toutes saisons |
| Marque de pneu AVG | | | | 261 |
| Marque de pneu AVD | | | | 261 |
| Marque de pneu ARG | | | | 261 |
| Marque de pneu ARD | | | | 261 |

Matériel de secours

| | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|
| Galette | Oui | Compresseur | Oui |
| Kit réparation | Oui | Cric | Oui |

Joint de porte ARD, Dégrafé, Dépose/Repose




Intérieur, Sale, Nettoyage chimique




Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer



Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Répétiteur G, Griffe(s), E - Remplacer



Moulure d'aile ARG, Dégrafé, Dépose/Repose



Pare-chocs AV, Mauvaise réparation, Peindre



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), Peindre



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-brise, Eclat(s), E - Remplacer



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Moulure porte ARD, Griffe(s), E - Remplacer



Coin pare-chocs ARG, Griffe(s), Lustrage

