




Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VR3FRHNST PY536011 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GM-358-WK | Modèle | 308 V3 SW GT PTECH 130 S&S EAT8 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 22/03/2023 | Année | 2023 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 38 531 km | Cylindrée | - | Capitonnage | DBFX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | SW | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 132 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'évaluation | 11/06/2025 | Parc | WALON BOUCHAIN | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |

Equipements génériques

Eléments amovibles


Documents techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Cache bagages | ✓ |
| Kit roue secours Complet | ✗ |
| Sur tapis | ✗ |

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

Kleber 225/40/18 Y Été 5.5 mm



Kleber 225/40/18 Y Été 6.0 mm



Michelin 225/40/18 Y Été 6.0 mm

Michelin 225/40/18 Y Été 5.3 mm

Dommages

1




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18" |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |


3



● ●

| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |


4



● ●

| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |


5



● ●


| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |

6




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

7




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Baguette de Pare-choc |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

8



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Aile |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

9



●

| | |
|-----------|-----------|
| Elément | Sur tapis |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

Commentaires

PneuAVD Kleber 225/40/18 Y 6.0 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 6.0 Mm
 PneuAVG Kleber 225/40/18 Y 5.5 Mm
 PneuARD Michelin 225/40/18 Y 5.3 Mm