









Détails véhicule					
VIN	VF3MCYHZ7 RS047169	Date d'immatriculation	11/04/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-403-HS	Odometre	47 961 km
Modèle	3008 V2 ALLURE PACK BHD1130 S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation		
Parc	FILIPPI - ROVE	





Éléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓

Pneumatiques			
Goodyear 225/55/18 V Eté 5.2 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 5.3 mm	
Goodyear 225/55/18 V Eté 5.3 mm		Goodyear 225/55/18 V Eté 4.8 mm	

Dommages extérieurs			
1		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit
2		Dommages	Eclat
		Commentaires	-
3		Elément	Aile
		Position	Arrière Gauche
4		Dommages	Rayure
		Commentaires	-
		Elément	Pneu
		Position	Arrière Droit
		Dommages	Non conforme
		Commentaires	-
		Elément	Porte
		Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure
		Commentaires	-

### Autres dommages

5		Elément	Diagnostic électronique	6		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Non conforme			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Commentaires

vts  
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 5.2 Mm  
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 5.3 Mm  
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.3 Mm  
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 4.8 Mm