



CITROEN Berlingo Taille M BlueHDi 100: FC-851-NN

N° Chassis:	VF77BBHY6JN552055	Version:	
1ère MEC:	17/12/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	103740	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Porte latérale coulissante Droite	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

195/70/15/104 T			
Pneus été:	AVG	Michelin: 6,2 mm	AVD
	ARG	Michelin: 6,8 mm	ARD
			Michelin: 6 mm
			Michelin: 6,8 mm
Profondeur de pneu AVG			6.2
Profondeur de pneu AVD			6.0
Profondeur de pneu ARG			6.8
Profondeur de pneu ARD			6.8
Taille de pneu AVG			195/70 R 15 104 T
Taille de pneu AVD			195/70 R 15 104 T
Taille de pneu ARG			195/70 R 15 104 T
Taille de pneu ARD			195/70 R 15 104 T
Type de pneu AVG			Toutes saisons
Type de pneu AVD			Toutes saisons
Type de pneu ARG			Toutes saisons
Type de pneu ARD			Toutes saisons
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)			



Moulure G pare-brise, Griffes(s), Peindre



Moulure D pare-brise, Griffe(s), Peindre



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise



Capot, Rouille, Peindre



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer

