

Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ8 RL040316	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-029-XC	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/08/2024	Année	2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	34 047 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/09/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------


Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm


Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Dommages


1		Elément	Pare-brise	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
3		Dommages	Eclat	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Porte			Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)



5



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation



6



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm
 PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.2 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.2 Mm