

## Détails véhicule

VIN	VR7CCHPV9 RT148886	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HA-413-AB	Modèle	C3 V5 PTECH100 BVM MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/10/2024	Année	2024	Couleur	B0MM0B B0NSXB
Odometre	13 852 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PNHB B0RFXB
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation 06/06/2025

Parc VATRY MOSOLF



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✗

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 205/50/17 H Eté 7.0 mm



Goodyear 205/50/17 H Eté 7.0 mm

Goodyear 205/50/17 H Eté 7.0 mm

## Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



●●

Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm  
PneuARG Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm  
PneuAVG Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm  
PneuARD Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm