









**Détails véhicule**

VIN	VR7ACYHZ8 RL042356	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-743-XX	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/08/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	33 662 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	03/09/2025	Parc	CERTINES		
					
					

**Equipements génériques**

--





**Éléments amovibles**

Compresseur kit secours	✓
Plage arrière	✓
Recharge kit secours	✗

**Documents techniques**


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

Goodyear 225/55/18 V Eté 5.0 mm 4 saisons		Goodyear 225/55/18 V Eté 5.5 mm 4 saisons	
Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm 4 saisons		Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm 4 saisons	

**Dommages**

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Recharge kit secours
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

3		Elément	Haut de Pare-choc
		Position	Arrière
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Lustrage

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 5.5 Mm 4 saisons  
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 5.0 Mm 4 saisons  
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm 4 saisons  
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm 4 saisons