


Détails véhicule

VIN	W0VEFYHT2 PJ872228	Date d'immatriculation	30/11/2023	Couleur	BLANC
Marque	OPEL	Immatriculation	GS-816-SQ	Odometre	37 357 km
Modèle	Combo Cargo Fourgon Taille XL 950kg BlueHDi 100 S&	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF				
					

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Boîte à outils	✓
Outillage de bord	✓
Cric	✓





Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓




Pneumatiques

Michelin 205/60/16 H Eté 3.2 mm		Michelin 205/60/16 H Eté 3.2 mm	
Michelin 205/60/16 H Eté 5.4 mm		Michelin 205/60/16 H Eté 5.2 mm	


Dommages extérieurs

1		Elément	Pneu	2		Elément	Pneu
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
3		Dommages		4		Dommages	
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Pare-brise			Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Eclat			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Elément	Bas de caisse	6		Elément	Entrée de porte
		Position	Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Panneau latéral				
		Position	Gauche				
		Dommages	Enfoncement				
		Commentaires	-				

Autres dommages

8		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/60/16 H 3.2 Mm
 PneuARG Michelin 205/60/16 H 5.4 Mm
 PneuAVD Michelin 205/60/16 H 3.2 Mm
 PneuARD Michelin 205/60/16 H 5.2 Mm