


















Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS035748	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-681-GB	Modèle	3008 V2 ALLURE PACK PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/02/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	32 390 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	139
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/05/2025	Parc	TOULOUSE		
					
					
					

Equipements génériques




Eléments amovibles

Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Pli	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.6 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 4.3 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm	

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●

Elément	Plancher de coffre modulable
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


4



●

Elément	Tapis de coffre
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



●●

Elément	Tapis
Position	Avant Droit
Dommages	Brûlé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.3 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.6 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm