









Détails véhicule

VIN	VR3UDYHZS PJ593979	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-539-TL	Modèle	SUV 2008 ALLURE BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	01/07/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 417 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/02/2024	Parc	CERTINES		
					
					

Equipements génériques





Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm		Continental 215/60/17 H Eté 3.8 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 4.8 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.0 mm	


Dommages

1



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
PneuARG Continental 215/60/17 H 4.8 Mm
PneuAVD Continental 215/60/17 H 3.8 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 4.0 Mm