









### Détails véhicule

VIN	VR3FPHNST PY537060	Date d'immatriculation	26/07/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GQ-977-KG	Odometre	14 721 km
Modèle	508 BERLINE GT PACK PT 130 S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	HORDAIN				
					
					

### Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

### Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

### Pneumatiques


Michelin 235/40/19 Y Eté 6.0 mm		Michelin 235/40/19 Y Eté 5.7 mm	
Michelin 235/40/19 Y Eté 6.4 mm		Michelin 235/40/19 Y Eté 6.1 mm	

### Dommages extérieurs

<b>1</b>		Elément	Jante spéciale 19'	<b>2</b>		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
<b>3</b>		Elément	Spoiler	<b>4</b>		Elément	Bloc feu AR LED (d'aile)
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		Elément	Aile	6		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
7		Dommages	Rayure	8		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Jante spéciale 19"	8		Elément	Eléments adjacents
		Position	Avant Droit			Position	-
7		Dommages	Rayure	8		Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Autres dommages

9		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

### Commentaires

PneuARD Michelin 235/40/19 Y 6.1 Mm  
 PneuAVG Michelin 235/40/19 Y 6.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 235/40/19 Y 5.7 Mm  
 PneuARG Michelin 235/40/19 Y 6.4 Mm