

Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK PT576221	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-652-ZF	Modèle	208 GT 100 CH S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	16 058 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A7FX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	117
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/11/2023	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Eté 5.1 mm



Michelin 205/45/17 H Eté 5.0 mm



-/- Galette 7.0 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 5.5 mm

Michelin 205/45/17 H Eté 5.2 mm

Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●


Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


7



●●


Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

8




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10




Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

11




Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

13



●●

Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAR -/-/- Galette 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.2 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.5 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
 PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.1 Mm