

## Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK NJ804304	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-247-SB	Modèle	2008 V2 ACTIVE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/11/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	34 732 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	125
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/09/2023	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

## Documents techniques

Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Continental 215/65/16 H Eté 3.8 mm



Continental 215/65/16 H Eté 3.5 mm



Continental 215/65/16 H Eté 4.2 mm

Continental 215/65/16 H Eté 4.2 mm

## Dommages

1



Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

4



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5



Elément

Bas de Pare-choc

Position

Arrière

Dommages

Enfoncement

Intensité

-


Opération

Réparation

•

•

6



Elément

Entrée de porte

Position

Avant Droit

Dommages

Enfoncement

Intensité

-


Opération

Smart Repair

•

•

7



Elément

Double clefs

Position

-

Dommages

Manquant


Intensité

-

Opération

Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément

Manuel d'utilisation

Position

-

Dommages

Manquant


Intensité

-

Opération

Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément

Kit roue secours Complet

Position

-

Dommages

Manquant

Intensité

-


Opération

Echange

•

•

10



Elément

Pneu 16"

Position

Avant Droit

Dommages

Usé

Intensité

-


Opération

Echange

•

•

11



Elément

Pneu 16"

Position

Avant Gauche

Dommages

Usé

Intensité

-


Opération

Echange

•

•

12



Elément

Prise en charge

Position

-

Dommages

-

Intensité

-

Opération

Peinture

## Commentaires

PneuAVD Continental 215/65/16 H 3.5 Mm  
 PneuARG Continental 215/65/16 H 4.2 Mm  
 PneuAVG Continental 215/65/16 H 3.8 Mm  
 PneuARD Continental 215/65/16 H 4.2 Mm