



## CITROEN Jumpy Fourgon M BlueHDi 115 S&: FA-683-HV

N° Chassis:	VF7VBBHXHJZ072919	Version:	
1ère MEC:	13/09/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	128699	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Bleu Foncé
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	6		
Nombre appuis-têtes	6		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Porte latérale coulissante Droite	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre Cuir
Volant multifonctions			
Plaque info présente			
Couleur correcte ?	bleu fonce		
Couleur correcte ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

## Degré d'usure

215/65/16/109 T				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 6,7 mm	AVD	Bridgestone: 6,8 mm
	ARG	Bridgestone: 8,6 mm	ARD	Bridgestone: 8,4 mm
Profondeur de pneu AVG				6.7
Profondeur de pneu AVD				6.8
Profondeur de pneu ARG				8.6
Profondeur de pneu ARD				8.4
Taille de pneu AVG				215/65 R 16 109 T
Taille de pneu AVD				215/65 R 16 109 T
Taille de pneu ARG				215/65 R 16 109 T
Taille de pneu ARD				215/65 R 16 109 T
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

## Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Porte AVG, Griffe(s), Lustrage			



Charn porte ARG, Manque, E - Remplacer



Charn porte ARD, Manque, E - Remplacer

