

Détails véhicule

VIN	VR3UHZKXZ NT106049	Date d'immatriculation	26/10/2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GK-834-ES	Odometre	12 km
Modèle	E-208 GT	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF




Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓



Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Révision	✓
Câble de charge lente	✓
Sacoche de câble de charge	✓


Pneumatiques



Dommages extérieurs

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Calandre
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

3		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Domages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 205/45/17 H 6.2 Mm
PneuAVG Michelin 205/45/17 H 6.2 Mm
PneuARG Michelin 205/45/17 H 6.2 Mm
PneuARD Michelin 205/45/17 H 6.2 Mm