



PEUGEOT SUV 2008 Active Puretech 100 S: GH-882-AF

N° Chassis:	VR3USHNKKJ650251	Version:	
1ère MEC:	20/06/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	58067	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Vitres électriques AR		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	GH-882-AF		
VIN correct ?			
VIN correct ?	VR3USHNKKJ650251		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

	215/65/16/98 H			
Pneus été:	AVG	Firestone: 5,1 mm	AVD	Firestone: 4,8 mm
	ARG	Firestone: 5,5 mm	ARD	Firestone: 4,3 mm
Profondeur de pneu AVG				5.1
Profondeur de pneu AVD				4.8
Profondeur de pneu ARG				5.5
Profondeur de pneu ARD				4.3
Taille de pneu AVG				215/65 R 16 98 H
Taille de pneu AVD				215/65 R 16 98 H
Taille de pneu ARG				215/65 R 16 98 H
Taille de pneu ARD				215/65 R 16 98 H
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				258
Marque de pneu AVD				258
Marque de pneu ARG				258
Marque de pneu ARD				258

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Garniture intérieur, Griffes, Acceptable			



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Moulure d'aile AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable

