









Détails véhicule

VIN	VR1URHPV4 RW028635	Date d'immatriculation	18/04/2024	Couleur	B0MM6B B0NTUB
Marque	DS	Immatriculation	GW-342-LQ	Odometre	5 451 km
Modèle	DS3 CBK PURETECH 100 MANUEL BASTILLE	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	CORBAS Walon				
					
					




Éléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓









Documents techniques





Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Révision	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 5.7 mm		Continental 215/60/17 H Eté 5.3 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 5.8 mm		Continental 215/60/17 H Eté 5.6 mm	

Dommages extérieurs




7		Elément	Pare-choc complet	8		Elément	Spoiler
		Position	Avant Gauche			Position	Avant
9		Dommages	Malfaçon	10		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
9		Elément	Porte	10		Elément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
9		Dommages	Enfoncement	10		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

12		Elément	Aile	13		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Arrière Droit
14		Elément	Porte	15		Elément	Eléments adjacents
		Position	Avant Droit			Position	-
		Dommages	Malfaçon			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Dommages intérieurs

6		Elément	Tapis de coffre	11		Elément	Tapis
		Position	-			Position	-
		Dommages	Déformé			Dommages	Brûlé
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

4		Elément	Révision	5		Elément	Forfait carburant
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Commentaires	-			Commentaires	-
16		Elément	Prise en charge				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Commentaires	-				

Commentaires

vehicule panne batterie
 PneuARG Continental 215/60/17 H 5.8 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 5.6 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.7 Mm
 PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.3 Mm