

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS NL021800	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-791-WS	Modèle	C5 AIRCROSS 4X2 HYB SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/04/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	28 718 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	32
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/07/2023	Parc	CAT MIDI MIRAMAS
-------------------	------------	------	------------------



Equipements génériques




Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/50/19 V Été 3.4 mm		Michelin 195/50/19 V Été 4.1 mm	
Michelin 195/50/19 V Été 3.6 mm		Michelin 195/50/19 V Été 3.6 mm	

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


3



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


4



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


5



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●


Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●●


Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Michelin 195/50/19 V 3.6 Mm
 PneuARG Michelin 195/50/19 V 3.6 Mm
 PneuAVD Michelin 195/50/19 V 4.1 Mm
 PneuAVG Michelin 195/50/19 V 3.4 Mm