

Détails véhicule

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| VIN | VR3KCZKZ9 SS066553 | Date d'immatriculation | 03/07/2025 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HE-333-ND | Odometre | 10 187 km |
| Modèle | 5008 7PL R ELEC ACC. | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

Détails d'évaluation

| | |
|------|--------------|
| Parc | VATRY MOSOLF |
|------|--------------|


Éléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Cache bagages | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |



Documents techniques

| | |
|------------------------|---|
| Double clefs | ✓ |
| Câble de charge rapide | ✓ |
| Porte documents | ✗ |
| Manuel d'utilisation | ✗ |
| Carnets de bord | ✗ |

Pneumatiques

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Michelin 235/55/19 V Eté 6.3 mm |  | Michelin 235/55/19 V Eté 5.2 mm |  |
| Michelin 235/55/19 V Eté 6.2 mm |  | Michelin 235/55/19 V Eté 6.2 mm |  |

Dommages extérieurs

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---|--------------|------------------------|
| 1  | Elément | Jante spéciale 19" | 2  | Elément | Haut de hayon ou malle |
| | Position | Arrière Gauche | | Position | Arrière |
| | Dommages | Rayure | | Dommages | Rayure |
| | Commentaires | - | | Commentaires | - |

Commentaires

PneuAVG Michelin 235/55/19 V 6.3 Mm
 PneuARD Michelin 235/55/19 V 6.2 Mm
 PneuAVD Michelin 235/55/19 V 5.2 Mm
 PneuARG Michelin 235/55/19 V 6.2 Mm