

## Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ9 RL018227	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-368-ST	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/04/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	9 704 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXC B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	30/04/2025	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

## Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.9 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.5 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 7.2 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

## Dommages

1




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

5



Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm  
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.9 Mm  
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm  
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.2 Mm