

Détails véhicule

VIN	VR7CCHPV8 RT148863	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HA-362-AB	Modèle	C3 V5 PTECH100 BVM MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/10/2024	Année	2024	Couleur	B0MM0B B0NSXB
Odometre	15 009 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PNHB B0RFXB
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/05/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 H Été 6.3 mm



Goodyear 205/50/17 H Été 6.5 mm



Goodyear 205/50/17 H Été 7.0 mm

Goodyear 205/50/17 H Été 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

2



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Bloc feu AR (d'aile)
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


6



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


9



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●


Elément	Obturbateur de pare-chocs
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

11




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


13



●●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 205/50/17 H 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 205/50/17 H 6.3 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 H 6.5 Mm