



PEUGEOT Nouvelle 308 Berline GT Pack P: GF-406-LM

N° Chassis:	VR3FPHNSTNY526103	Version:	
1ère MEC:	28/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	53092	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Sièges électriques AVG	
GPS		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Toit ouvrant électrique	
Vitres électriques AR		Toit panoramique	
Régulateur de vitesse		Accoudoir central AV	
Volant multifonctions		Cache bagages	
Volant cuir		Phares Xenon/LED/Laser	
Sièges chauffants AV		Radar parking AV	
Couleur correcte ?		Radar parking AR	
Couleur correcte ?	ok	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique		Semi-cuir
			Alcantara

Degré d'usure

225/40/18/92 V			
Pneus hiver:	AVG	Nokian: 6,5 mm	AVD Nokian: 6,2 mm
	ARG	Michelin: 5,4 mm	ARD Michelin: 5,4 mm
Profondeur de pneu AVG			6.5
Profondeur de pneu AVD			6.2
Profondeur de pneu ARG			5.4
Profondeur de pneu ARD			5.4
Taille de pneu AVG			225/40 R 18 92 V
Taille de pneu AVD			225/40 R 18 92 V
Taille de pneu ARG			225/40 R 18 92 V
Taille de pneu ARD			225/40 R 18 92 V
Type de pneu AVG			Hiver
Type de pneu AVD			Hiver
Type de pneu ARG			Hiver
Type de pneu ARD			Hiver
Marque de pneu AVG			548472
Marque de pneu AVD			548472
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Entretien, Manque, Effectuer			



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Pneu ARG, Déchirure, E - Remplacer



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVD, Griffe(s), Peindre



It ext lèche vitre ARD, Dégrafé, Dépense/Dépense

et ext. roue-ville AR, Dégrader, Déposer/Reposer



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AR, Griffes(s), Peindre



Toit panoramique, Ne fonctionne pas (bien), Contrôler

