









## Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK P5115487	Date d'immatriculation	20/09/2023	Couleur	JAUNE MOUTARDE METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-006-HF	Odometre	23 317 km
Modèle	208 ALLURE PACK 100 CH S&S BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

## Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE				
					
					

## Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓





## Documents techniques

Clef Plip	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Révision	✗







## Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.6 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 4.3 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.3 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.1 mm	

## Dommages extérieurs

5		Elément	Porte	6		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Droit			Position	Avant
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
10		Elément	Pavillon	11		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	-			Position	Arrière
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Dommages intérieurs

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tiroir de vide poche</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Tiroir de vide poche	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Nettoyage intérieur																				
Position	-																				
Dommages	Non réalisé																				
Commentaires	-																				
Elément	Tiroir de vide poche																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Crochet de sangle de retenue plage AR</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège mixte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège mixte	Position	Arrière	Dommages	Tâché	Commentaires	-
Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Assise de siège mixte																				
Position	Arrière																				
Dommages	Tâché																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège mixte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège mixte	Position	Avant Droit	Dommages	Tâché	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Ciel de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Ciel de pavillon	Position	Avant Droit	Dommages	Brûlé	Commentaires	-
Elément	Assise de siège mixte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Tâché																				
Commentaires	-																				
Elément	Ciel de pavillon																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Brûlé																				
Commentaires	-																				

### Autres dommages

15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Révision</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Révision	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Révision																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Prise en charge																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

### Commentaires

PneuAVG Michelin 195/55/16 H 4.6 Mm  
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.1 Mm  
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.3 Mm  
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.3 Mm