








Détails véhicule					
VIN	VR3USHNSK NJ742020	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-618-NZ	Modèle	SUV 2008 ACTIVE PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/09/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	42 427 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	124
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	12/02/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI		
					
					

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	

Pneumatiques			
Bridgestone 215/65/16 H Eté 5.0 mm		Bridgestone 215/65/16 H Eté 5.0 mm	
Continental 215/65/16 H Eté 3.8 mm		Continental 215/65/16 H Eté 3.0 mm	

Dommages																									
1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange
	Elément	Pare-choc complet																							
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pneu																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
	Elément	Pneu																							
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Usé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								

5		Elément	Porte	6		Elément	Porte	
		Position	Arrière Gauche				Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement				Dommages	Enfoncement
		Intensité	-				Intensité	-
		Opération	Smart Repair				Opération	Réparation
		● ●				● ● ●		
7		Elément	Jante alu 16"	8		Elément	Prise en charge	
		Position	Avant Droit				Position	-
		Dommages	Rayure				Dommages	-
		Intensité	-				Intensité	-
		Opération	Smart Repair				Opération	Peinture
		● ●						

### Commentaires

PneuARD Continental 215/65/16 H 3.0 Mm  
 PneuAVG Bridgestone 215/65/16 H 5.0 Mm  
 PneuAVD Bridgestone 215/65/16 H 5.0 Mm  
 PneuARG Continental 215/65/16 H 3.8 Mm