

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY2 SS056883	Date d'immatriculation	31/03/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-084-TK	Odometre	30 385 km
Modèle	3008 V3 3008 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc Albias logistique auto




Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Sur tapis	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques













Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques



Dommages extérieurs

3		Elément	Jante spéciale 19'	4		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Avant
5		Dommages	Rayure	6		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Spoiler			Elément	Extension d'aile
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-


7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Extension d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Capot																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de Pare-choc																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-brise																				
Position	-																				
Dommages	Eclat																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plage arrière</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Plage arrière	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Assise de siège tissu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Assise de siège tissu	Position	Arrière Droit	Dommages	Tâché	Commentaires	-
Elément	Plage arrière																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Assise de siège tissu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Tâché																				
Commentaires	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Garniture de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Revêtement AR dossier</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Revêtement AR dossier	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Garniture de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Revêtement AR dossier																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

18		Elément	Garniture de porte	23		Elément	Dossier de siège mixte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommmages	Rayure			Dommmages	Troué
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

24		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommmages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.7 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/19 V 4.7 Mm