

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY1 PS151085	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GS-876-WY	Modèle	3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/12/2023	Année	2023	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Odometre	37 954 km	Cylindrée	-	Capitonnage	W6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/06/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Été 4.6 mm



Michelin 225/55/19 V Été 4.5 mm



Michelin 225/55/19 V Été 6.2 mm

Michelin 225/55/19 V Été 5.5 mm

Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3





Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

5		Elément	Pavillon avec toit ouvrant	6		Elément	Coquille de rétroviseur
		Position	-			Position	Droit
		Dommages	Dépôt chimique			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Réparation

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.2 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 4.6 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.5 Mm