

Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZ9 RE066936	Date d'immatriculation	26/09/2024	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	CITROEN	Immatriculation	GZ-885-HV	Odometre	28 073 km
Modèle	C4 V3 BHDI 130 S&S EAT8 MAX	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc CERTINES

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques






Michelin 195/60/18 H Eté 4.7 mm

Goodyear 195/60/18 H Eté 7.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 7.2 mm

Dommages extérieurs

3		Elément	Jante spéciale 18'	4		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
5		Dommages	Rayure	6		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Jante spéciale 18'			Elément	Insert enjoliveur jante
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Coupé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Coupé																				
Commentaires	-																				
Elément	Extension d'aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bas de Pare-choc																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-											
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

Autres dommages

2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Housse de tablette</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Housse de tablette	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Housse de tablette									
Position	-									
Dommages	Manquant									
Commentaires	-									
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

Commentaires

PneuAVG Michelin 195/60/18 H 4.7 Mm
 PneuARG Goodyear 195/60/18 H 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 195/60/18 H 7.2 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 4.7 Mm