

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VR3UPHNSS PT557886 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GN-335-TG | Modèle | 208 V2 GT LINE PTECH 130 S&S EAT8 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 04/05/2023 | Année | 2023 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 4 664 km | Cylindrée | - | Capitonnage | A7FX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 122 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|---------|
| Date d'évaluation | 06/03/2025 | Parc | HORDAIN |
|-------------------|------------|------|---------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Double clefs | ✓ |
| Porte documents | ✗ |
| Manuel d'utilisation | ✗ |
| Carnets de bord | ✗ |

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Été 5.7 mm



Michelin 205/45/17 H Été 5.7 mm



Michelin 205/45/17 H Été 6.0 mm

Michelin 205/45/17 H Été 6.0 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |

2



| | |
|-----------|---------------------|
| Elément | Montant de pavillon |
| Position | Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

3




| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

4



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Extension d'aile |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


5



●●


| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | cache bras d'essuie glace |
| Position | Arrière |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

6



| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Pavillon |
| Position | - |
| Dommages | Dépôt chimique |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |


7



●


| | |
|-----------|-------------------------------|
| Elément | Plaque d'identification (VIN) |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

8




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Carnets de bord |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

9



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Manuel d'utilisation |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

10



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Porte documents |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

Commentaires

PneuARG Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.7 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.7 Mm