

Détails véhicule

VIN	VR7CCHPV2 RT149023	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HA-206-AB	Modèle	C3 V5 PTECH100 BVM MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/10/2024	Année	2024	Couleur	VERT VERONESE MET.VE
Odometre	18 003 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PNHB B0RFXB
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/05/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.2 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 5.9 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.8 mm

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5



Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Jante spéciale 17"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

sale

PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm
PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.8 Mm
PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 5.9 Mm