

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VF3MRHNSU NS132000 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GJ-886-ZN | Modèle | 3008 GT PACK PTECH 130 S&S EAT8 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 13/10/2022 | Année | 2022 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 15 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 0JFI |
| Carburant | Essence | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 148 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|--------------|
| Date d'évaluation | 11/06/2025 | Parc | VATRY MOSOLF |
|-------------------|------------|------|--------------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✓ |
| Révision | ✓ |

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm