


**Détails véhicule**

VIN	VF3VBYHRM P7809789	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-349-ME	Modèle	EXPERT FG XL BHD100 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	57 759 km	Cylindrée	-	Capitonnage	43FT
Carburant	Diesel	Carrosserie	FOURGON L3 H1	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	179
Portes	-	Vitesses	4		

**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation 10/06/2025


Parc VITROLLES


**Equipements génériques**
**Eléments amovibles**

Roue de secours	✓
Outilage de bord	✓
Cric	✓

**Documents techniques**

Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

**Pneumatiques**

**Dommages**

<span style="color: green;">1</span> 	Elément Pneu Position Arrière Gauche Dommages Coupé Intensité - Opération Echange	<span style="color: green;">2</span> 	Elément Manuel d'utilisation Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
---	---	--	---

## DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Position Dommages Intensité Opération	Double clefs - Manquant - Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte documents - Manquant - Acceptable (Pour mémoire)
5		Elément Position Dommages Intensité Opération	Enjoliveur 16' Arrière Droit Manquant - Echange	6		Elément Position Dommages Intensité Opération	Haut de Pare-choc Avant Rayure - Réparation
7		Elément Position Dommages Intensité Opération	Bas de Pare-choc Avant Enfoncement - Réparation	8		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Avant Gauche Enfoncement - Réparation
9		Elément Position Dommages Intensité Opération	Kit réparation phare Avant Gauche Cassé - Echange	10		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Latéral Gauche Enfoncement - Réparation
11		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Gauche Enfoncement - Réparation	12		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Gauche Enfoncement - Acceptable (Pour mémoire)
13		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Arrière Gauche Enfoncement - Réparation	14		Elément Position Dommages Intensité Opération	Monogramme de porte Arrière Gauche Cassé - Echange
15		Elément Position Dommages Intensité Opération	Aile Arrière Droit Enfoncement - Réparation	16		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Latéral Droit Enfoncement - Acceptable (Pour mémoire)
17		Elément Position Dommages Intensité Opération	Porte Avant Droit Rayure - Lustrage	18		Elément Position Dommages Intensité Opération	Eléments adjacents - - - Peinture

## DEKRA Automotive Solutions

PSA PEUGEOT CITROËN

19



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

20



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

vts!

PneuARD Continental 215/65/16 T 4.7 Mm  
PneuARG Continental 215/65/16 T 4.1 Mm  
PneuAVG Continental 215/65/16 T 4.9 Mm  
PneuAVD Continental 215/65/16 T 4.7 Mm  
PneuAR Continental 215/65/16 T 7.0 Mm