


Détails véhicule

VIN	ZFA250000 02Y27995	Date d'immatriculation	29/11/2023	Couleur	BLANC
Marque	FIAT	Immatriculation	GS-267-SH	Odometre	43 736 km
Modèle	Fourgon Tôle MH2 3.5 t 140 ch Manuelle E6DF	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF




Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Révision	✓

Pneumatiques



Uniroyal 215/70/15 S Eté 9.0 mm

Uniroyal 215/70/15 S Eté 9.0 mm
















Firestone 215/70/15 S Eté 7.0 mm

Bridgestone 215/70/15 S Eté 8.0 mm

Bridgestone 215/70/15 S Eté 7.0 mm



Dommages extérieurs

3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-


5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Entrée de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Entrée de porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Rétroviseur électrique																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Entrée de porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau latéral</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau latéral	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Panneau latéral																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pied de carrosserie</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pied de carrosserie	Position	Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pied de carrosserie																				
Position	Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Baguette de porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pavillon																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coin carrosserie</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coin carrosserie	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Montant de pavillon	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Coin carrosserie																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Montant de pavillon																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

21		Elément	Pavillon	22		Elément	Eléments adjacents
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Dommages intérieurs

1		Elément	Kit Bois	2		Elément	Plancher Bois
		Position	-			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

23		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Bridgestone 215/70/15 S 7.6 Mm
 PneuARG Bridgestone 215/70/15 S 8.0 Mm
 PneuAR Firestone 215/70/15 S 7.2 Mm
 PneuAVG Uniroyal 215/70/15 S 9.0 Mm
 PneuAVD Uniroyal 215/70/15 S 9.0 Mm