


Détails véhicule

VIN	VR3USHNSX SJ694518	Date d'immatriculation	15/05/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-157-NG	Odometre	17 239 km
Modèle	2008 ALLURE 130 CH S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc **FILIPPI ROGNAC**



Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques











Goodyear 215/60/17 H Eté 5.5 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm


Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm

Dommages extérieurs

2		Elément	Pare-choc complet	3		Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
4		Dommages	Rayure	5		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Entrée de porte	5		Elément	Aile
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Droit
4		Dommages	Enfoncement	5		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

6		Elément	Porte	7		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Eclat
		Commentaires	-			Commentaires	-
8		Elément	Baguette de porte			Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Eclat
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

9		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.5 Mm