

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM P4074145	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-746-MC	Modèle	C3 AIRCRO PT110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	10 754 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/10/2023	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
-------------------	------------	------	-----------------------



Equipements génériques






Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.0 mm			Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.0 mm	
Bridgestone 195/60/16 H Eté 6.0 mm			Bridgestone 195/60/16 H Eté 6.0 mm	


Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

3



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

Commentaires

PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 6.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 5.0 Mm
PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 6.0 Mm
PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 5.0 Mm