



DS 7 CROSSBACK BlueHDi 130 Automatique B: GC-239-JX

N° Chassis:	VR1JCYHZUMY532539	Version:	
1ère MEC:	14/10/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	21256	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Métallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Aluminium
Entretien:	OK	Couleur tableau de bord:	Noir
Moteur fonctionnant:	Oui		
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Sièges électriques AVG	
GPS		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AR		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Phares Xenon/LED/Laser	
Volant multifonctions		Radar parking AV	
Volant cuir		Radar parking AR	
Equipements corrects ?		Camera de recul	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Cuir
Couleur correcte ?	blanc		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

235/50/19/103 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 4,4 mm	AVD	Michelin: 3,7 mm
	ARG	Michelin: 4,8 mm	ARD	Michelin: 4,6 mm
Profondeur de pneu AVG				4.4
Profondeur de pneu AVD				3.7
Profondeur de pneu ARG				4.8
Profondeur de pneu ARD				4.6
Taille de pneu AVG				235/50 R 19 103 V
Taille de pneu AVD				235/50 R 19 103 V
Taille de pneu ARG				235/50 R 19 103 V
Taille de pneu ARD				235/50 R 19 103 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	------------	-------------	------------

Carrosserie, Sans dégâts, Pas de réparation

