

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS NL022051	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GG-918-PP	Modèle	C5 AIRCROSS 4X2 HYB SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/05/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	35 036 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	32
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/07/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge lente	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/19 V Eté 4.0 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 3.7 mm



Michelin 205/55/19 V Eté 4.2 mm

Michelin 205/55/19 V Eté 4.0 mm

Dommages

1




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●

Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


4



● ●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


6



●

Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


7



● ●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



● ●

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


9



● ●

Elément	Jante spéciale 19"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


11



●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


12



● ●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


13



● ●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


14



● ●

Elément	Jante spéciale 19"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


15



● ●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

16



● ●

Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

Commentaires

PneuARD Michelin 205/55/19 V 4.0 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/19 V 3.7 Mm
PneuARG Michelin 205/55/19 V 4.2 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/19 V 4.0 Mm