


Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ2 RL018232	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GW-307-ST	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/04/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	9 647 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXC B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/04/2025	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Double clefs	✗
Forfait AdBlue	✗

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Forfait AdBlue
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait Echange

3		Elément	Bas de Pare-choc	4		Elément	Baguette Chromée de pare-chocs
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
5		Dommages	Troué	6		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange
		Opération	-			Opération	-
5		Elément	Porte	6		Elément	Prise en charge
		Position	Arrière Droit			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
5		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		Opération	Peinture
		Opération	-			Opération	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm
 PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm
 PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.9 Mm
 PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm