



















Détails véhicule

VIN	VF7SXYHTU PT547198	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-679-XB	Modèle	C3 V4 BHD1 100 S&S BVM6 SHINE EXP	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	12 322 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	118
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/06/2025	Parc	TOULOUSE		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗
Révision	✗

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 5.3 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 5.3 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm

Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

3



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 205/55/16 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 205/55/16 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 205/55/16 V 5.3 Mm
PneuAVG Michelin 205/55/16 V 5.3 Mm