


Détails véhicule

VIN	VR3UPHNEK P5113181	Date d'immatriculation	20/09/2023	Couleur	JAUNE MOUTARDE METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-984-HE	Odometre	10 269 km
Modèle	208 GT 100 CH S&S BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc TOULOUSE



Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗
Révision	✗





Pneumatiques






Michelin 205/45/17 H Eté 5.3 mm Michelin 205/45/17 H Eté 5.0 mm -/- M Galette 3.0 mm


Michelin 205/45/17 H Eté 5.8 mm Michelin 205/45/17 H Eté 5.9 mm

Dommages extérieurs

<p>3</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr> <td>Elément</td> <td>Pneu</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Coupé</td> </tr> <tr> <td>Commentaires</td> <td>-</td> </tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Coupé	Commentaires	-	<p>4</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr> <td>Elément</td> <td>Jante spéciale 17"</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Avant Droit</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Commentaires</td> <td>-</td> </tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
	Elément	Pneu																	
Position	Avant Droit																		
Dommages	Coupé																		
Commentaires	-																		
Elément	Jante spéciale 17"																		
Position	Avant Droit																		
Dommages	Rayure																		
Commentaires	-																		
<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr> <td>Elément</td> <td>Porte</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière Gauche</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Commentaires</td> <td>-</td> </tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	<p>7</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr> <td>Elément</td> <td>Haut de Pare-choc</td> </tr> <tr> <td>Position</td> <td>Arrière</td> </tr> <tr> <td>Dommages</td> <td>Rayure</td> </tr> <tr> <td>Commentaires</td> <td>-</td> </tr> </table>	Elément	Haut de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
	Elément	Porte																	
Position	Arrière Gauche																		
Dommages	Rayure																		
Commentaires	-																		
Elément	Haut de Pare-choc																		
Position	Arrière																		
Dommages	Rayure																		
Commentaires	-																		

8		Elément	Bas de Pare-choc	9		Elément	Jante spéciale 17"
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
10		Elément	Eléments adjacents				
		Position	-				
		Dommages	-				
		Commentaires	-				

Dommages intérieurs

5		Elément	Nettoyage intérieur
		Position	-
		Dommages	Non réalisé
		Commentaires	-

Autres dommages

2		Elément	Révision	11		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.9 Mm
 PneuAR -/- M Galette 3.0 Mm
 PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.3 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.8 Mm