

DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule VIN VXKUPHNEK P4028502 Date d'immatriculation 20/02/2023 Couleur Rouge Piment GM-715-FQ 8 444 km Marque Immatriculation Odometre Corsa GS 1.2 Turbo 100ch Modèle

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc 08/11/2023 Date du mandat

N° d'inspection 854875 Propriétaire

Date d'évaluation 10/11/2023 FOS SUR MER - FILIPPI















Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet



Documents technique	es
Manuel d'utilisation	•
Carnet de garantie	•
Carnets de bord	•
Double clefs	×

Pneumatiques

Continental 195/55/16 H Eté 5.5 mm



Continental 195/55/16 H Eté 5.6 mm



Continental 195/55/16 H Eté 5.8 mm



Continental 195/55/16 H Eté 5.8 mm

Détails des dommages



Elément Position Dommages Intensité Acceptable (Pour Forfait Opération mémoire)

Double clefs Temps Réparation Prix pièce - Coût Réparation Valeur Brute Manquant Temps Peinture Dépréciation % - Coût Peinture Dépréciation Coût net



Elément Pare-choc complet Temps Réparation - Prix pièce Position Arrière Coût Réparation Valeur Brute 124,10€ 1,70 Rayure Temps Peinture Dépréciation % **Dommages** - Coût Peinture 124,10€ Dépréciation Intensité Réparation Forfait 124,10€ Opération Coût net



DEKRA Automotive Solutions

		Elément	Support de plage AR		-	Prix pièce	0,18€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	0,18€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
3	-	Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	0,18€
		Elément		Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	48,00€
		Dommages		Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
4		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	48,00€	Coût net	48,00€
		EL.	5 .	T D' "		D: "	
		Elément		Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
-		Dommages	•	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
5		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
			memone)				
		Elément	Porto	Temps Réparation	_	Prix pièce	
		Position		Coût Réparation	_	Valeur Brute	87.60€
		Dommages		Temps Peinture	1,20	Dépréciation %	67,00€
6		Intensité	•	Coût Peinture	87,60€	Dépréciation %	-
			- Réparation		67,00€	Coût net	- 87,60€
		Opération	Reparation	Foriall	-	Cout net	07,00€
		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		Coût Réparation	_	Valeur Brute	73,00€
		Dommages		Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	- 0,000
7		Intensité	_	Coût Peinture	73,00€	Dépréciation	_
-		Opération	Peinture			Coût net	73,00€
		C porduori	i cilitare	· Siluit		- 341 1101	70,000

Résumé d'évaluation										
Prix Brut	332,88€	Dépréciation		-	Prix Net	332,88€				
Main d'oeuvre										
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net				
Tôlerie	0,00€	1,00	0,00€	-	-	0,00€				
Peinture	73,00€	2,90	211,70€	-	-	211,70€				
Prise en charge peinture	73,00€	1,00	73,00€	-	-	73,00€				
Divers										
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net				
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€				
Prix pièce			0,18€	-	-	0,18€				
Forfait			48,00€	-	-	48,00€				