


Détails véhicule

VIN	VR3UPHNE0 S5014985	Date d'immatriculation	13/03/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-859-JX	Odometre	8 792 km
Modèle	208 STYLE 100 CH BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARGINANE		
------	-----------------------------	--	--



Éléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm







Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm











Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm


Michelin 195/55/16 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs


3		Élément	Jupe	4		Élément	Baguette de Pare-choc
	Position	Arrière	Dommages		Malfaçon	Position	Avant
		Commentaires	-			Dommages	Rayure
						Commentaires	-
5		Élément	Pare-choc complet	6		Élément	Aile
	Position	Avant	Dommages		Rayure	Position	Avant Droit
		Commentaires	-			Dommages	Enfoncement
						Commentaires	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 16'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Enjoliveur 16'																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	Arrière Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Monogramme de hayon/malle																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Rayure	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Pavillon																				
Position	-																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plage arrière</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Plage arrière	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Plage arrière									
Position	-									
Dommages	Manquant									
Commentaires	-									

Autres dommages

15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/55/16 H 6.0 Mm