



OPEL CORSA: FZ-583-QJ

N° Chassis:	VXXKUPHNEKM4013429	Version:	
1ière MEC:	31/05/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	26328	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	noir		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

195/55/16/87 V			
Pneus d'été:	AVG	Autre: 6,5 mm	AVD
	ARG	Autre: 5,4 mm	ARD
Profondeur de pneu AVG			6.5
Profondeur de pneu AVD			6.0
Profondeur de pneu ARG			5.4
Profondeur de pneu ARD			5.5
Taille de pneu AVG			195/55 R 16 87 V
Taille de pneu AVD			195/55 R 16 87 V
Taille de pneu ARG			195/55 R 16 87 V
Taille de pneu ARD			195/55 R 16 87 V
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			263
Marque de pneu AVD			263
Marque de pneu ARG			263
Marque de pneu ARD			263

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
Coût total hors TVA			628,37
Ciel de toit, Tache, Nettoyer			20,00



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer

20,00



Pneu ARD, Déchirure, E - Remplacer

101,08



Pare-chocs AV, Fêlure, LI - Réparer et peindre (complet)

175,88



Compresseur, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)

90,00



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)

45,00



Garnit zone de chargement, Cassé, E - Remplacer

51,89



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer

124,52

