

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS PL011942	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-792-KS	Modèle	C5 AIRCROSS V2 R7A HYB SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/02/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	18 225 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTKORFF
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	29
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/08/2024	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI
			
			

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boite Automatique	✓

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓


Pneumatiques

Michelin 225/50/19 V Eté 4.2 mm		Michelin 225/50/19 V Eté 3.9 mm	
Michelin 225/50/19 V Eté 4.5 mm		Michelin 225/50/19 V Eté 4.5 mm	

Dommages

1		Elément	Pneu
		Position	Avant Gauche
		Dommages	Coupé
		Intensité	-
		Opération	Echange
2		Elément	Jante spéciale 19'
		Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Smart Repair

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange	4		Elément Jante spéciale 19' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
5		Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation	6		Elément Jante spéciale 19' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair
7		Elément Tapis de coffre Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange	8		Elément Bas de Pare-choc Position Arrière Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation
9		Elément Haut de Pare-choc Position Arrière Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Bloc feu AR LED (d'aile) Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
11		Elément Jante spéciale 19' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair	12		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
13		Elément Entrée de porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	14		Elément Dossier de siège tissu Position Arrière Droit Dommages Tâché Intensité - Opération Nettoyage
15		Elément Extension d'aile Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	16		Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation
17		Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture	18		Elément Eléments adjacents Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

DEKRA Automotive Solutions

19



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 225/50/19 V 4.5 Mm

PneuARD Michelin 225/50/19 V 4.5 Mm

PneuAVD Michelin 225/50/19 V 3.9 Mm

PneuAVG Michelin 225/50/19 V 4.2 Mm