

Détails véhicule

VIN	ZFABF1BJ0 RJK05920	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-547-HA	Modèle	500C MY23 SERIE 1 500 CAB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	18/07/2024	Année	2024	Couleur	CROSSOVER BLACK
Odometre	7 466 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU NERO FIAT MONO
Carburant	Essence	Carrosserie	Inconnu	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	113
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/05/2025	Parc	VITROLLES
-------------------	------------	------	-----------


Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Manuel d'utilisation	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 195/45/16 V Eté 6.2 mm		Goodyear 195/45/16 V Eté 6.0 mm		-/- Galette 7.0 mm
Goodyear 195/45/16 V Eté 6.5 mm		Goodyear 195/45/16 V Eté 6.5 mm		

Dommages

1		Elément	Jante spéciale 16'	2		Elément	Manuel d'utilisation
		Position	Avant Gauche			Position	-
3		Dommages	Rayure	4		Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait réparation			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Double clefs			Elément	Jante spéciale 16'
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait réparation

5		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage	6		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Lustrage																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								

Commentaires

PneuARG Goodyear 195/45/16 V 6.5 Mm
 PneuAR -/-/- Galette 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 195/45/16 V 6.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 195/45/16 V 6.2 Mm
 PneuAVD Goodyear 195/45/16 V 6.0 Mm