



DS 3 CROSSBACK E-TENSE Perform: FV-535-CC

N° Chassis:	VR1UJZKXZLW016632	Version:	
1ière MEC:	13/11/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	40660	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Electrique	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Sièges chauffants AV			Cuir
Equipements corrects ?			Alcantara
Plaque info présente			
Couleur correcte ?	blanc		
Couleur correcte ?			
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

215/55/18/99 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 5,4 mm	AVD	Michelin: 5 mm
	ARG	Michelin: 4,7 mm	ARD	Michelin: 4,2 mm
Profondeur de pneu AVG				5.4
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				4.7
Profondeur de pneu ARD				4.2
Taille de pneu AVG				215/55 R 18 99 V
Taille de pneu AVD				215/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARG				215/55 R 18 99 V
Taille de pneu ARD				215/55 R 18 99 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	-----	-------------	-----

Nbr réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (normal)	1		
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		
Carrosserie, Sans dégâts, Pas de réparation			

No pictures to display